

3. Realizar la perspectiva isométrica seccionada al cuarto (el rayado a 60°), sin aplicar coeficiente de reducción (dibujo isométrico), de la pieza definida por sus vistas en el croquis.

